


- SE APPUEA CASTEL INSTALADO SOBRE QUE HACER EN CASO DE ACIDENTE DE LA AEL SEGUROS BOLIVIA.
- SE APPUEA LOS REGISTROS DE LAS CHARLAS DIARIAS QUE SE REALIZAN CON EL PERSONAL.
- LA PROTECCIÓN INSTALADA A LOS PASOS DE TUBERÍA, YA SE ESTÁ DETEGRANDO Y PARTIENDO EN ALGUNOS PUNTOS. SE SUGIERE REVISARLOS PARA MEJORARLOS.



ASESORA SST


GUTIERREZ DAZ Y CIA S.A.

(23) Octubre 4 de 2016

Según lo observado el día de hoy se realiza las siguientes observaciones:

- 1) Se recomienda mejorar el ingreso al gran salón ya que por estar desprovisto de acabados ésta área se torna riesgosa ya que debido al agua lluvia y el lodo se hace dificultoso el paso hacia esa zona.
- 2) Se sugiere reorganizar mejor la zona donde se está disponiendo la basura por parte de Neomundo y de la obra.

Atte:




GLORIA C. FIZARZO

Asesora Ambiental

G.D Y CIA S.A.

24. 06/10/2016

- SE EVIDENCIO LA INSTALACION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA VIAL (OBRA EN VIA A 100m, HOMBRES TRABAJANDO, BARRERERO, INICIO DE OBRA, PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y FIN DE OBRA). SE RECOMIENDA REVISAR LA INSTALACION, DEBIDO A QUE SE EVIDENCIA MUY FLOJAS Y PUEDEN ESTAR EN RIESGO DE CAIDA Y OCASIONAR ALGUN INCIDENTE CON PEATONES O CONDUCTORES.
- SE EVIDENCIO EL ARREGLO DEL PORTON DE INGRESO.
- SE APREHA QUE SE INICIO A PROTEGER UN AREA DE VANOS DE LA ESCALERA DEL GRAN SALON AL SOTANO, SE REALIZO BARANDAS EN MADERA Y SE REALIZARON ANCLAJES CON HIERRO EN LA PLACA. SE RECOMIENDA QUE LA MADERA UTILIZADA NO PRESENTE RAJAS O HUNDIMIENTOS, QUE ESTE EN BUEN ESTADO Y REALIZAR REVISIONES PERIODICAS A LA MISMA.


ASESORA SST
GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA.


25. 07/10/2016

Se observó en recanto de obra lo siguiente:

- 1) Se está evacuando agua de la obra del gran salón hacia un sumidero fuera de la obra sin haber adecuado un canal de modo que no se disperse hacia la vía, por lo tanto se está desplazando hacia la vía la cual puede ocurrir un accidente en especial de moto la cual sería de responsabilidad del contratista, además se está evacuando hacia un sumidero de la vía el


cual se encuentra roto, ~~ya~~ sin cubrir de modo que se llenando de agua y barro que es arrastrado por el desplazamiento del agua por escorrentía,

2) Se solicita adecuar mejor la escalera que están realizando del costado oriental para acceder al gran salón ya que los escalones en madera están muy resaltados de modo que la huella no alcanza a caer dentro de cada separación y al estar muy resaltada puede ocurrir un accidente.

Atte: 
Asesor Ambiental
G.D y CIA S.A.

26. 09/10/2016.

Se solicita al contratista allegar el informe ambiental de agosto - septiembre de 2016 como se habían comprometido entregar junto con el informe sis. Se recuerda que en el se esboza las actividades y ~~señalas~~ ~~down~~ el cual reflejan la gestión y desempeño de Facewit - Insignia.

Atte: 
Asesor Ambiental
G.D y CIA S.A.


27. 10/10/2016

Se observó en obra la ausencia de la asesora ambiental del contratista desde la semana pasada se solicita confirmar

Al.
B. C. S. N.
Asesor Ambiental
G-D y CIA S-A

28. 10/10/2016


- SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA (ING. JIM MORENO) Y AUXILIAR SST Y SE EVIDENCIAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
 - SE OBSERVA LA REALIZACIÓN DE SEGURO PERATURAL HACIA EL AREA DEL GRAN SALÓN DEBIDAMENTE SEÑALIZADO.
 - SE INSTALA EN LAS ESCALERAS DEL SECTOR OCCIDENTAL UNA MALLA PARA SEÑALIZACIÓN DE VARIOS Y UNA PARTE CON MADERA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA INSTALACIÓN DE LA MALLA PUES LAS ESQUINAS QUEDARON PREGOSAS Y PUEDE GENERAR INCIDENTES, ADICIONALMENTE SE OBSERVAN 2 TABLONES QUE PRESENTAN RAJADURAS, ES NECESARIO CAMBIARLAS Y COLOCAR OTRAS EN BUEN ESTADO.
 - SE ENTREGÓ COPIA DEL CERTIFICADO DE LOS ADAMIOS MULTIDIRECCIONALES DE LA EMPRESA GARCIA VEGA SAS CON FECHA VENCIMIENTO 15/09/2018 CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS, LOS CUALES SERÁN USADOS POR EL SUBCONTRATISTA HIDROSANTARIO - OVIDIO CALA. SE INSPECCIONARÁN CUANDO INGRESEN A LA OBRA.
 - SE EVIDENCIO AL ING. RESIDENTE REALIZANDO ACTIVIDADES DE PINTORA DE LOS PISOS, SE REALIZA OBSERVACIÓN PUES NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES Y ESTÁ MANIPULANDO PRODUCTOS QUÍMICOS, ADEMÁS NO UTILIZABA GUAITES. SE RECOMIENDA QUE ESTAS ACTIVIDADES LAS REALICE EL PERSONAL DE OBRA CONTRATADO.
 - SE REALIZA OBSERVACIÓN EN CUANTO AL HORARIO LABORAL DEL PASADO SABADO 8 DE OCTUBRE, PUES SE INFORMO POR PARTE DE ALGUNOS TRABAJADORES QUE LABORARON HASTA LAS 4 PM, SE REQUIERE INFORMAR A LA INTERVENTORA SOBRE ESTOS CAMBIOS EN EL HORARIO LABORAL.



ASISTENTE SST
GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA


29. Octubre 13 de 2016

- 1) El día de hoy se realizó visita de inspección en obra y se observó una retro excavadora y no se tiene conocimiento del ingreso de la misma ni se han allegado papeles del equipo por lo tanto se solista la entrega de la documentación y se recuerda que se debe dar aviso antes del ingreso de cualquier equipo o maquinaria a la obra así esta se encuentra en stambay. (Parada).
- 2) También el día de hoy se recibió la visita a la obra de funcionarios del Área Metropolitana de Bucaramanga para verificar los taludes y el alcance del proyecto de éstos.

At: 
 Asesora Ambiental
 G.D y CIA S.A.


30. Octubre 13 de 2016

Se rectifica el ingreso de la retro excavadora ya que se observó dentro de la obra porque la malla de entrada estaba caída por el ingreso de una volquete de tierra en el momento de visualizar la misma se observó muy cerca de la entrada por lo tanto ésta es de otro contratista externo, si embargo nos ratamos en recordar la entrega de documentos antes del ingreso de cualquier equipo o maquinaria.

At:  G.D y CIA


31 | Octubre 18 de 2016.

- * Se interviene la malla de contención de las escobras eliminando las puntas como factor de riesgo quedando estabilizada esta actividad.
Respecto de los tabloneros se emite correo a la Dirección de obra informando sobre la atención de los tabloneros y su deterioro para cambio.
- * Se interviene al Ing. Residente en cuanto al manejo de productos químicos y sus efectos a la salud se deja registro y el uso de EPP.
- * Se desarrolló reunión Miércoles 06 de octubre donde se socializaron entre otros temas el horario laboral y el tener que informar cualquier cambio adicional por permanencia en obra fuera de lo estipulado.
- * Se realizó capacitación en primeros Auxilios el día Miércoles 12 de octubre con todo el personal por parte de la ARL Seguros Bolívar.
- * Se revisan los hechos del ingreso del equipo a obra, se informa a la dirección de obra y se interviene al contratista para que realice los descargos correspondientes y explique los hechos, adicionalmente se hace un refuerzo.
- * Se aclara que la retroexcavadora que se identifica dentro de la obra se precisa que no pertenece al consorcio y no se encontraba dentro del predio era de MAEVAL y no hace parte de nuestra operación.
- * Se establece un dique y su continuidad sobre la bermá para evitar que el agua sobrepase hacia la vía, adicionalmente se interviene tanto al supervisor de obra como al obrero frente a dar un manejo más cuidadoso al vestimiento y las causas que puedan afectar el peatón.



32. Octubre 20 de 2016

- * No se observa la presencia del asesor ambiental en obra, se recuerda que según requerimientos del contrato se debe contar con un 25% en obra de permanencia de este profesional.
- * Se recomienda y solicita mejorar la puerta de ingreso por el costado occidental, arreglándola (reforzando la puerta) en completo con tablonerías y no colocando dispositivos, paralelos u otros elementos que puedan dañar la malla. (Tela verde)
- * Se solicita antes de instalar las oficinas en el container deben acondicionar y arreglar los baños con sus unidades sanitarias y demás elementos necesarios para el personal administrativo aparte mujeres y hombres.

Atte: 
 Asesor Ambiental
 G.D y CIA S.A.

33. Octubre 27 de 2016

- 1) No se sigue observando en obra la presencia de la asesora Ambiental.
- 2) Se ha observado el aumento de la vegetación por lo tanto se recomienda cortarla ya que esto genera la proliferación de vectores como cucarachas, arañas, ranas etc. que puede ser perjudicial para los trabajadores.
- 3) Se solicita aislar los materiales y cubrirlos.

áreas por efecto de escorrentía en especial a zonas de alcantarillado colmatados y al no cubrirlos por la acción erosiva del viento empieza a generar emisiones de material particulado.

4) Se solicita reiterativamente mejorar la señal o entrada (puerta) costado Occidental ya que se encuentra un poco caída por la colocación de elementos y por falta de seguridad lo cual es de gran importancia ya que se están realizando obras en este costado pues del por otros contratistas ajenos a la obra.

A.H.:

Asesor Ambiental)

G.D. y CIA, S.A.

31. 27/10/2016

- Se realiza recorrido de obra con Auxiliar SST del Consorcio, se evidencia la instalación de un malacate y también hay una mezcladora en obra no se ha puesto en uso, pero se solicita los certificados de los últimos mantenimientos preventivos realizados que garanticen su buen estado.
- Se evidencia la instalación de los planos de las rutas de evacuación hacia los puntos de encuentro en la portería, GRAD SALON y SALON 1. Se solicita la respectiva divulgación a todo el personal.
- Se realiza observación a la malla instalada en las escaleras que conducen del GRAD SALON al PISO 2 por el costado Occidental, se aprecia que

MEJORARON LAS TERMINACIONES DE LOS PUNTOS CORTOPUNZANTES, PERO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LAS ESCALERAS LA MALTA QUEDA CORTA, PARA LO CUAL NO ESTÁ PROTEGIENDO EL VARIO Y EL RIESGO DE CAÍDA. SE SUGIERE MEJORAR ESTA PROTECCIÓN CON MATERIALES EN BUEN ESTADO.

J. L. Díaz
ASESORA SST
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.

35. 31 de octubre de 2016

- Se encontró varios depósitos de agua en el gran salón por los costados (lado sur y norte) y en la uneta costado oriente cerca al contenedor rojo se recuerda que estos deben evacuarse ya que se aumenta la proliferación y cráteres de mosquitos.
- Se sigue observando el portón de entrada costado occidente, cerrado y sin falta de seguridad, se aconseja asegurar esta entrada en especial por que fuera de ella están realizando trabajos terrenos.

Atf: *J. L. Díaz*
Asesoría Ambiente /
Gutierrez Diaz y CIA S.A.

36. 3 de noviembre de 2016

- 1) Se siguen encontrando depósitos de agua en varios sitios de la obra donde ya se observan larvas y huevos de tenacrástos.