

Revisión cortadora de ladrillo

En virtud de mi profesión yo Jefferson Uribe Sepúlveda identificado(a) con la cédula de ciudadanía, 1.102.358.035, que trabaja para la empresa de mantenimiento de maquinaria para la construcción Jorge Eliecer Uribe Calderón dejo constancia que he revisado la cortadora de ladrillo con motor ID# A907C101V312 del contratista Eder Alfonso Martínez (Alquileres Martínez LTDA) el día 05 de Diciembre de 2016, la cual se evidencia en buen estado apto para trabajar.

Nota: Se sugiere el cambio de la correa la cual se evidencia en un estado regular e instalar tuerca que sujeta el motor.

Jefferson Uribe
Jefferson Uribe Sepúlveda 1102358035
CC. 1.102.358.035
Técnico de maquinaria para la construcción
Empresa: Jorge Eliecer Uribe Calderón



GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

CORRESPONDENCIA PROYECTOS

FECHA: 12-Dic-2016

RECIBIDO: [Signature] HORA: 11:56am

EL PRESENTE SELLO NO IMPLICA ACEPTACION
NI COMPROMISO CON EL CONTENIDO



JORGE ELIECER URIBE CALDERON
mantenimiento y reparación de maquinaria
para la construcción

NIT. 91.237.466-8 RÉGIMEN COMÚN
Código CIIU 3312

Carrera 14 No. 19A - 44 - Barrio Gaitán
Teléfono 6716889
Celular 315 3712710
e-mail: jec17@hotmail.com
Bucaramanga - Colombia

FACTURA DE VENTA

C N° 1017

Facturación Autorizada por la Dian según
Resolución No. 1875200025536 de 2016/10/14
Numeración Autorizada del C1001 al C2000

ELEVADORES - MEZCLADORES - VIBRADORES - MOTORES ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

Lugar y Fecha de la Factura:

Bucaramanga 05 de diciembre de 2016.

Comprador:

Alquileres marfinez

NIT. o C.C. 900246258-4

Ciudad:

Bucaramanga.

Dirección:

Estación de Bomba vareda cacano bodega

Teléfono: 6381414

E-mail:

Alquileres marfinez@hotmail.com

Celular 3195098948

CONCEPTO

Revisión de cortadora de ladrillo con motor eléctrico.

SON: (Valor en letras)

treinta y cuatro mil ochocientos
pesos

SUBTOTAL	30000
I.V.A.	4800
TOTAL	34800

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías aquí declaradas.

C.C. o NIT.

RECIBE:

C.C. o NIT.

Jorge Uribe
91237.466

[Signature]



Grupo GF SAS
NIT. 830.512.400-1
ferrepaz@gmail.com

• PEGANTES • HERRAJES • SEG. INDUSTRIAL • HERRAMIENTAS
• ANCLAJES • TORNILLOS • CERRADURAS • ABRASIVOS
Carrera 17 No. 47 - 131 - Tel.: 642 2823 - Telefax: 642 66 79
Cels.: 317 659 41 56 - 317 659 41 57
Bucaramanga - Col.

SEÑOR(ES): Alfonso Martínez
DIRECCION:

FACTURA DE VENTA N° **284499** FECHA: **05 DIC 2016**

IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No. 40000213552
Fecha: 2015/08/24 - Numeración
Habilita del 218673 al 500000

NIT. **900.246.258-4**
TELEFONO: **3125092942**

CANT.	UN. VTA.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Un	Disco Dancado 14"	Disco		50.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
2	3	4	ELABORO:	VR. MERCANCIA	
				\$ 129.310	
				VR. IVA	
				\$ 20.690	
				TOTAL FACTURA	\$ 150.000

Grupo GF SAS
CANCELADO

NOTA:

1. Vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la tasa máxima por la ley
2. La presente Factura de Venta, por sí sola, surte los efectos de Título Valor, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008.
3. Devolución o cambio de mercancía solo se atiende presentando la Factura Original.
4. Después de 5 días, no se aceptan devoluciones

C.C. 6 NIT.

M SERVI ANGUERAS

SILVIA XIMENA CAMELO ORTIZ
NIT. 37.864.546-1 REGIMEN COMUN

Mangueras y Acoples Hidráulicos
Correas Industriales y Automotrices DAYCO
Racores - Abrazaderas - Accesorios
Frenos de Aire - Tornillería en general
Ensamble de Mangueras Hidráulicas
CARRERA 14 No. 21 - 05 CALLE 21 No. 14 - 02
TELEFAX: 6710991 - BUCARAMANGA
servimanguerasbuc@hotmail.com

SEÑOR(ES): Alguíleres Martínez
NIT: 900246258-4
DIRECCIÓN: _____
FORMA DE PAGO: _____

FACTURA DE VENTA
CA No. **0440**


FECHA DE EXPEDICIÓN

9 / 12 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	------------------------------	--------------	-------------

2	Correas B-50 Rexon		206902
---	--------------------	--	--------




RECIBÍ, FIRMA

EMISOR, FIRMA

SUB-TOTAL

206902

C.C. ó NIT

I.V.A.

33102

FECHA DE RECIBIDO:

C.C. ó NIT

TOTAL \$


24.0002

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
DESPUÉS DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 4.5% DE INTERÉS ANUAL. LOS INTERESES MORATORIOS GENERAN IMPONIBILIDAD (Decreto 35483)

RESOLUCIÓN DIAN BUCARAMANGA No. 79802116741
FECHA: 2015/02/12 - NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL CA-001 AL CA-1000

NOTA: SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2000 EN SU ARTÍCULO 2, NO SE RECIBEN FACTURAS DEVUELTAS NI RECLAMO DEL TÍTULO DESPUÉS DE LOS 10 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN

Impreso por: JOHANA SOLED SUAREZ MORENO NIT. 63.505.844-7 TEL. 6428474

	ALQUILERES MARTÍNEZ LTDA	Fecha: 09-12-2016.
	Inspección Cortadora de Ladrillo	Versión: 0
		Página 1 de 1

Responsable de operar la cortadora: Wilmer Humberto Samiñó

Responsable de la inspección: _____ Hora: _____

GENERALIDADES

Fabricante y/o Marca US ELECTRICAL MOTORS

Modelo (Sena no registra)

Serial A907C101N312 (Modelo)

Marcar con C si cumple o con NC si no cumple

DESCRIPCIÓN	Estado
El operador conoce los riesgos y los peligros al utilizar este equipo	C
El operador utiliza los EPP necesarios y de la forma adecuada	C
La cortadora cuenta con guarda de seguridad	C
El equipo es utilizado para lo que fue diseñado	C
El cableado del equipo se encuentra en buen estado	C
El equipo presenta un funcionamiento normal	C
El disco de la cortadora se encuentra debidamente ajustado en su eje	C
El disco de la cortadora se encuentra apto para su uso (sin grietas o abolladuras)	C

Observaciones:

la cortadora esta en buen estado

Operador Firma: Wilmer Samiñó

SISOMA Firma: Nelson Pina C.

EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESPONSABLE
Revisión.	05-12-2016.	Se realizó la revisión de cada uno de los componentes de la cortadora de tadrillo con el objetivo de aprobar su uso.	Jorge Eliecer Uribe Calderon.
Instalación.	05-12-2016	Se realizó la instalación de el disco de work.	Alquileres Martínez Lda.
Instalación	09-12-2016	Se instala la polea del motor.	Alquileres Martínez Lda.
Inicio de trabajo.	09-12-2016	Se inicia trabajo con la cortadora de tadrillo a partir de la fecha con el operador Wilmer Jaramillo.	Alquileres Martínez